


十勝川中流部市民協働会議_活動記録 (1)


帯広川右岸被災箇所における播種作業

- 日 時：平成 29 年 6 月 7 日（水） 12：30～15：00
- 参加者：帯広工業高等学校 環境土木科 2 年生（35 名 欠席 5 名）
帯広河川事務所 3 名
十勝川中流部市民協働会議 12 名
- 作業内容（1）：生徒との播種区画の設置（測量）と播種準備及び播種（クサヨシ・コスモス）
- 作業内容（2）：ボート昇降場設置（堆積土砂の撤去）
- 場 所：帯広川右岸下流部 L=320m



作業は、午前中バックホウとブルで洪水後に堆積した土砂や流木を整地し、午後からは帯工 2 年生と整地した所に 10m×10mの間隔で延長 320m、面積 3200m² の測量を行い、一人ずつ決められた範囲（クサヨシ 10m×10m、コスモス 10m×2m）に播種を行いました。

夕方には、カヌー・ボート昇降場を設置するためバックホウで整形を行いました。



測量・播種範囲略図

堆積土砂流木の整地とカヌー・ボート場の整備



建設機械による土砂撤去・整地風景



カヌー・ボート昇降場の整備後の風景

整地範囲へ測量と播種



集合整列：環境土木科 2 年生



藤堂事務局長からの挨拶



作業開始前の藤堂事務局長からの挨拶風景



作業開始前の説明風景



測量作業開始前の説明風景



生徒による測量作業風景



生徒による測量作業風景



播種作業前の準備風景



クサヨシ播種作業風景



クサヨシ播種作業風景



クサヨシ播種作業風景



コスモス播種作業風景



コスモス播種作業風景



作業終了後の集合風景



河川管理者（岩井計画課長）からの作業終了挨拶



測量・播種後の現地状況（下流側から）



測量・播種後の現地状況（上流側から）