

十勝川中流部市民協働会議_活動記録 (2)

平成 30 年度 十勝川相生中島上流湿地の掘削

平成 28 年度に発生した洪水の影響により、湿地環境の一部が土砂に覆われ、水域が半分程度に減少してしまいました。元の水域を戻すため昨年度から当該地の土砂掘削を行っており、今回は 2 度目の掘削作業になります。

再樹林化防止を目的に掘削された、当初の水域環境と湧水箇所の復活を目指し、掘削作業はバックホウで主に湿地環境の左側を掘削しました。

- 日 時：平成 30 年 5 月 17 日（木）～19 日（土）の 3 日間
- 参加者：十勝川中流部市民協働会議 5 名
- 場 所：十勝川左岸 相生中島地区上流部



昨年 H29 掘削後の状況（平成 29 年 10 月 24 日撮影）



平成 30 年度 掘削前の湿地環境



掘削事前打合せの様子

<掘削作業の様子（動画）が見れます。<http://churyubu.eco.cocan.jp/siryu01.html>>



H30.5.18 掘削の様子




H30.5.19 掘削の様子



H30.5.20 掘削後の湿地状況




H30.5.20 中島背面部（左岸側）掘削後の水域状況




H30.5.24 掘削後、撮影した斜め写真

H30.5.24 の撮影時の水位は、掘削前の水位より 5 cm 程度低下していますが、今後の状況を監視していきます。



←十勝川

上：掘削前（H30. 4. 18 撮影） 下：掘削後（H30. 5. 24 撮影）



←十勝川



S=1/2,000
0 50 100m